


# L 560


## Schemi di montaggio

### Doghe passo 100




Doghe passo 100

Staffe di fissaggio art. 15 DP,  
15 GF, 15 XB.



Doghe HD passo 100


Staffe di fissaggio art. 15 DP,  
15 GF.



Doghe passo 100


Staffe di fissaggio art. 15 DP,  
15 GF, 15 XB.

### Doghe passo 100 - 200




Doghe passo 100-200

Staffe di fissaggio art. 15 DP,  
15 GF.



Doghe passo 100-200

Staffe di fissaggio art. 15 DP,  
15 GF.



Doghe passo 100-200

Staffe di fissaggio art. 15 DP,  
15 GF.

## Interdistanze profili portanti



Per la perfetta posa in opera degli apparecchi, occorre posizionare i profili portanti alle quote sopra indicate (luce netta fra i profili).